

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 1.9 CAB สี ขาว ทะเบียน ขย 2368 กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/01/67

เลขไมล์ 27056
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 17 พ.ย. 67
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์รี	☒		
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สลักขดนิไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1 ขอบหลังคาขอบ (เคาะ)(สี)

2 ขอบกระบะท้ายขอบ (เคาะ)(สี)



ด้านหลัง 3 สลักยึด ดอก+ใบ (เคาะ)(สี)

K = 6500



ข้างขวา 4 ขอบกระบะขอบ (เคาะ)(สี)

5 ขอบหลังคาขอบ (เคาะ)(สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 215/70R15	☒	หมาก
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 215/70R15	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 215/70R15	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 215/70R15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	