

ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ สสสตา 1.5 ปี 2015 สี ขาว ทะเบียน 4กม. 7533 วันที่ 21/10/63

เลขไมล์ 284417 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MRHGM6650GP101849 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง L152126/3071 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 17 กย 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ขาว</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	<u>ไม่มี</u>
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>ปกติ</u>
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	<u>ไม่มี</u>
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>สภาพ</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☐	☐	


ชื่อผู้จอง
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนหน้า
อัตราเงิน เป็น แพลต, กรองหน้า
สีเทา 4500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง + ไม้ปัดฝน
สี 50



ประตูหน้า, หลัง, ประตู R สีฟ้า

ข้างขวา สีเงิน เครื่อง 700
ฝาปิด 100

11,500 6800 + 4500
รวม 11300

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 175/65/15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 175/65/15	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 175/65/15	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี...20... ขนาด..... 175/65/15	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โช๊คฝ้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	