

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ HONDA CR-V 2.0S สี ขาว ทะเบียน 5กต.4969 ทท. วันที่ 18/10/68

แฉ่นพวง ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาชี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขใบสั่ง 258862 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	/		1. ไฟในถัง	/	/	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ไฟหน้าปิด	/	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. น้ำมันเบรก	/	/	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		4. น้ำมันพวง	/	/	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		5. สภาพเครื่องยนต์	/	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. แบตเตอรี่	/	/	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. สายพาน	/	/	
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/	/	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. อินเตอร์	/	/	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		10. เทอร์โบ	/	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		12. แฉ่น (ความเย็น / กลิ่น)	/	/	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		13. กรองแอร์	/	/	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. สัญลักษณ์ไฟ	/	/	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		15. ฝาครอบเครื่อง	/	/	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		16. แฉ่นกันความร้อน	/	/	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. ลูกปืนล้อ	/	/	
22. แฉ่น ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง	/	/	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	/	/		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	/	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	/	/		4. ใช้อัฟ	/	/	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/	/	
1. ไฟหน้า	/	/		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	/	/	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	/	/		7. ครีษ	/	/	
3. ไฟสปอ์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. บัมพ์	/	/	
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี	/	/		9. เพลากลาง / เพลาลับ	/	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	/	/		10. ปีกนก	/	/	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	/	/	
7. ไฟสูง	/	/		12. แฉ่นใต้เครื่อง	/	/	
8. ไฟท้าย	/	/		13. ท่อไอเสีย	/	/	
9. ไฟเบรก	/	/		14. ท้องว่างเครื่อง	/	/	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	/	/		15. ท้องว่างเกียร์	/	/	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างขวา



ด้านหลัง 2. ฝาท้าย (สี).

สี = 4,500

วางผ้าสี =



ข้างซ้าย 3. ฝาท้าย (สี).

สี.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 255/50R18	/	
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 7	/	
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 11	/	
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 9	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดสภาพ	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี	/	
แม็กซ์ไฮเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/	