

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Auris 2013 สี เทา ทะเบียน 2กม 4742 วันที่ 5/6/62
 เลขโมเดล 81057 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR2BTF3701045136 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง 1NZ-Y670682 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษา ☒ ชาติ ไทย ☐ ไม่ชาติ 22 ต.ค 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 10ข

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแฉก			
10. เบรก			
11. เชื้อเพลิง			




ด้านหน้า


สี ฟ้า ใต้ยานมิต
วางสี กระจกด้าน R



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ปี 2553 = 5000, ภาวะรถ = 1000
1000 = 2000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	16	ขนาด	185/60/15	✓
	หน้า L	ยางปี	16	ขนาด	185/60/15	✓
	หลัง R	ยางปี	16	ขนาด	185/60/15	✓
	หลัง L	ยางปี	16	ขนาด	185/60/15	✓
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
ตัวบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				✓

ดิ่ง L มีท่าจอด