

ใบตรวจสภาพรถ


นร. 66ฟองโอ 2006 สี ดำ ทะเบียน ภม 7923 วันที่ 7/1/68
 เลขไมล์ 234929 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวญ ☒ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง KL15A6971H802244 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ญวญรีโมท ☒ ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ☐ ดอก
 ผ่านเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 10.๓.๖2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		คอมเจลิ้ง
Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		* ไม่มอง
DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			965
AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		๑๕๖๖๖๖
USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			๑๕๖๖๖๖
Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
แดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้ค็อพ			
ไฟหน้าปิด		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			มีน้ำมันซึม
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแหวน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อค็อพ			

ชื่อผู้ตรวจ 6๐๖
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

(L)



ด้านหน้า กระจกหน้าซ้าย

66 ซม. 66 ซม. 66 ซม.

ฝากระโปรงหน้าสีทอง

* กระจกหน้า 66 ซม.

ข้างซ้าย สีทอง กระจกหน้าซ้าย
กับท้าย

สี 10,000


กระจก = 2,500

110 ซม. = 2,000

10 ซม.

ยางพลาฟ = 3,000

(R)



ด้านหลัง ฝากระโปรงท้าย

สี 66 ซม. 66 ซม. 66 ซม.

กระจกหน้าซ้าย สี 66 ซม. 66 ซม.

66 ซม.

ข้างขวา สีฟ้า กระจกหน้าขวา

ฝากระโปรงท้าย สีฟ้า กระจกหน้าขวา

กระจกหน้าขวา สีฟ้า กระจกหน้าขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... 19 ขนาด..... 185/55/15	✓		
หน้า L ยางปี..... 19 ขนาด..... 185/55/15	✓		
หลัง R ยางปี..... 19 ขนาด..... 185/55/15	✓		
หลัง L ยางปี..... 19 ขนาด..... 185/55/15	✓		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ควมบ่งแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบรค	☒ ดี ☐ ไม่ดี	✓	