

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigo Singlecab 2.5J สี ขาว ทะเบียน บข 2062 กทม วันที่ 9/8/65

เลขโมล 109659
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	*
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน		☒	* สน
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัตว์ลักษณะไฟ		☒	T-BELT
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก		☒	เบรคจพ.
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		ไฟแก้มไม่ติด	8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	ครีษต่ำ
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป็น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม เสียงเครื่องดังผิดปกติคล้ายเสียงวาล์ว , หัวเกียร์มีปัญหา


ห้องใบเสร็จเสียงดัง




ด้านหน้า



ข้างขวา ด้านล่างซ้าย ข. (เคาะ) (สี)
 2. กระบะด้านหลัง ข. (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สี 2 ชั้น = 2,000 บาท

คัท = 7,000 บาท.

ยาง 2 เส้น = 1,500 x 2 =

เมตร = 2,000 บาท.

สีพ่นไฟโครม = 3,000 บาท.

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 14 ขนาด 205/70R15		✓
	หน้า L ยางปี..... ขนาด 205/70R15		✓
	หลัง R ยางปี..... ขนาด 225/70R15		✓
	หลัง L ยางปี..... ขนาด 225/70R15		✓
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		ขาด.
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		✓
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
โซ่คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		✓
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		✓
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		✓