

รายการจดทะเบียน

เลขที่ 2564

441891156

วันจดทะเบียน 21 กรกฎาคม 2553 เลขทะเบียน กท 2062 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา)
 ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ HILUX รุ่นปี ค.ศ. 2010
 สี ขาว เลขตัวรถ MROCS12G900089141 อยู่ที่ คลังขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ 2KD-5076912
 อยู่ที่ สายเครื่อง เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 สูบ 2494 ซีซี 102 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1550 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา 1100 กก.
 น้ำหนักรวม 2650 กก. ที่นั่ง คน

5038745

5038745

เจ้าของรถ

ลำดับที่

4

วันที่ครอบครองรถ

9 ตุลาคม 2563

เลขที่ 2564

เลขที่ 2564

2

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. กท. 2062

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21 ก.ค.53	21 ก.ค.54	A17155902/530027623	1,050.00		สขพ.5 (นายจตุรนต์)	(นางสาว) นายทะเบียน เจ้าพนักงานส่งงานบัญชี
17 มิ.ย.54	21 ก.ค.55	A21103886/540024529	1,050.00		สขพ.3 (อัญชลี)	
46 ก.ค.55	21 ก.ค.56	A26935683/550018210	1,050.00		สขพ.3 (สายทิพย์)	
11 มิ.ย.56	21 ก.ค.57	A32368162/560015789	1,050.00		สขพ.3 (อัญชลี)	
28 พ.ค.57	21 ก.ค.58	A39912588/570024493	1,050.00		สขพ.3 (อัญชลี)	
17 ก.ค.58	21 ก.ค.59	A44831945/580032189	1,050.00		สขพ.5 (กัมปพร)	
21 ก.ค.59	21 ก.ค.60	A56430878/590014797	1,050.00		สขพ.5 (อุไร)	

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
15 ก.ค.60	21 ก.ค.61	G01741410/600022356	1,050.00		ปก	
25 มิ.ย. 61	21 ก.ค. 62	A70080112/610026349	1,050.00		สขพ.3 (กมลพร)	
20 ก.ค. 62	21 ก.ค. 63	G46679390/620011438	1,050.00		ปก (รุ่งตะวัน)	
12 มิ.ย. 63	21 ก.ค. 64	A87219190/630033025	1,050.00		สขพ.5 (กัญญากร)	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 05 มิ.ย. 55	ออกแผ่นป้ายใหม่แทนเก่า กรณีสูญหาย จำนวน 2 แผ่น		
2	ตามบันทึกทนายทนายทะเบียน ลว. 05/06/55		
3			
4 16 ธ.ค. 57	โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
5	แจ้งใช้รถในเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
6			
7 25 พ.ค. 59	โอนกรรมสิทธิ์จากนางสมวศ กุณแรง		
8	แจ้งใช้รถในเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
9			
10 9 ต.ค. 63	โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาวสมร ขัดคอน		

นายทะเบียน (นายทะเบียน)
เจ้าพนักงานบริหารการทะเบียน

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

3050145

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

19

นางสาวเนาวรัตน์ นามวงศ์
นายทะเบียน

(เจ้าพนักงาน)



บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

รถ TOYOTA

สี ขาว

ปีรุ่น M/T

รุ่น HILUX VIGO-

เลขทาง 159028

ปี 2010
รถยนต์ กท 2062 กรุงเทพมหานคร

เลขเครื่องยนต์ 2K05076912

เลขตัวถัง MROC17G900089441

สภาพตัวถัง

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

ใบประเมิน ประเมินสภาพรถยนต์

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่องยนต์

ดี	ไม่ดี
ใช้ได้	ไม่ใช้ได้

แชสซี

ตรง	ไม่ตรง
-----	--------

เลขเครื่อง

ตรง	ไม่ตรง
-----	--------

สี

พอใช้	ไม่พอ
-------	-------

เกียร์

พอใช้	ไม่พอ
-------	-------

ช่วงล่าง

ความหมายการ

A = สดภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ไม่เสียหาย ผิดการประกอบหน้า-หลัง

ประกอบหน้า-หลัง เกือบ 20%

B = สดภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ไม่เสียหาย ผิดการประกอบหน้า-หลัง

ประกอบหน้า-หลัง เกือบ 20% แต่ไม่เกิน 50%

C = สดภาพดี โครงสร้างหลักเดิม ผิดการประกอบบางส่วน เช่น ผิดการประกอบหน้า-หลัง

ประกอบหน้า-หลัง และ/หรือ ไม่เกิน 50%

D = สดภาพไม่ดี โครงสร้างหลักเดิม เกือบเสียหาย หรือ ใกล้เคียงการประกอบโครงสร้างหลัก

E = รถอุบัติเหตุหนัก เครื่องยนต์เสีย ยับเสียไม่ได้อีก รถตก รถทับควม

รถไม่รับผลประกอบการอื่น รถชนหนักเกิน 50%

ผู้ตรวจ

Signature

.....26/07/2022 เวลา 09:47....

สกลาขเลขเครื่องยนต์


สกลาขเลขตัวถัง



บริษัท สยามอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้า ล่าง	ปกติ	ไม่ดี
2. คานหน้า บน	ปกติ	ไม่ดี
3. ชันเบี่ยงโคลนหน้า ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
4. ชันเบี่ยงโคลนหน้า ขวา	ปกติ	ไม่ดี
5. โครงแบบเบี่ยงโคลนหน้า ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
6. โครงแบบเบี่ยงโคลนหน้า ขวา	ปกติ	ไม่ดี
7. เบ้ายึด/ชันบน ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
8. เบ้ายึด/ชันบน ขวา	ปกติ	ไม่ดี
9. เสาคาน ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
10. เสาคาน ขวา	ปกติ	ไม่ดี
11. แหวนยึดเครื่อง	ปกติ	ไม่ดี
12. ชานล่างประตู ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
13. ชานล่างประตู ขวา	ปกติ	ไม่ดี
14. เสากลาง ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
15. เสากลาง ขวา	ปกติ	ไม่ดี
16. เสาล้าง ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
17. เสาล้าง ขวา	ปกติ	ไม่ดี
18. ชันเบี่ยงโคลนหลัง ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
19. ชันเบี่ยงโคลนหลัง ขวา	ปกติ	ไม่ดี
20. บุคหลังซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
21. บุคหลังขวา	ปกติ	ไม่ดี
22. พื้นท้ายรถ / พื้นท้ายของไหล	ปกติ	ไม่ดี
23. แหวนยึดหลัง	ปกติ	ไม่ดี
24. โครงหลังคา	ปกติ	ไม่ดี
25. แหวน / ตัวถัง	ปกติ	ไม่ดี



หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผากระโครงสร้างหลักมีการซ่อมและเก็บ
มาใหม่, ประตุหน้าซ้ายมีการซ่อมและเก็บ
ตะเข็บมาใหม่

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ดี

ผู้ตรวจ

Signature

.....26/07/2022 เวลา 09:47....

SIA/ใบประเมินประเมินสภาพรถยนต์
ปรับปรุง 08/04/62