

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น D-MAX 3.0 4x2 4 ประตู สี ขาว ทะเบียน 3๗๗ 8506 พทพ. วันที่ 20/8/๖7

แฉก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขใบ 130485 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน ในหม้อล้างภาพ	☒	☐	
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	R, ไม่มี 1,500	13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	R, ภาวไม่ได้อ	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	180	15. สัญลัษณ์ไฟ ABS ว่าง	☒	☐	180
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า L, ไม่ติด	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง L, ไม่ติด	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย L, ไม่ติด	☒	☐		11. ปีนป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย L, ไม่ติด	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปิกน	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สับ / หม่ง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง L, ไม่ติด	☒	☐		15. ฟ้าใสเสียงดัง	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


3,500




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าแตก (เปลี่ยน) (สี)
2. ฝากระโปรงหน้า (สี)



ข้างซ้าย 3. ฝาหลังซ้าย (แตก) (สี)
4. กระบะซ้ายมือชนเหล็ก (สี)



ด้านหลัง 5. ฝาท้าย (สี)
ราคา 9,100
งาน 4,500



ข้างขวา 6. กระบะขวา (แตก) (สี)
7. ประตูขวา (แตก) (สี)
ตู้เก็บของสภาพไม่ดี ส่วนชนเหล็ก ทะลุ ขบ

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
หลัง L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 20 ขนาด 205/70R15			
หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99			
หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99			
หลัง L ยางปี 20 ขนาด 91			
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี			ขาด, สภาพสภาพ
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กชิลเลอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาก้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลูกศร ☐ มี ☒ ไม่มี			