

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ..... สกอต คอน 3.0 สี เทา ทะเบียน 30-1689 วันที่ 10/5/64
 เลขไมล์..... 104,899
 เลขตัวถัง.....
 เลขเครื่อง.....
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ LPG ☐ NGV ☐ ไฟฟ้า ☐ ไม่ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			ดูภาพรวม	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			120,897	
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง				
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. ไรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			6. น้ำมันพัด				
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง				4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

