


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ... 1.5Eco สี... เทา ทะเบียน... กร-4527 วันที่... 26/10/23
 เลขไมล์... 55017 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ถรรมา... ดอก
 เลขตัวถัง... 1 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท... ดอก
 เลขเครื่อง... 1 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 27 2.0 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ	☒	☐	<u>รวม</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้า	☒	☐		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>58,865</u>	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	9. แบตเตอรี่	☒	☐			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	10. สายพาน	☒	☐			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	ระบบช่วงล่าง					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☒	☐			
ระบบไฟภายในรถ			4. ไซค์สัท	☒	☐			
1. ไฟในถัง	☒	☐	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐			
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐	6. เบรก	☒	☐			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐			
ชื่อผู้จอง								
ชื่อผู้ขาย								


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

40 = 10,000

2 = 4,000

1ค. = 2,000

พืชร = 3,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	14 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	13	ขนาด	14	
	หน้า L	☐ ยางปี		ขนาด		
	หลัง R	☐ ยางปี		ขนาด		
	หลัง L	☐ ยางปี		ขนาด		
ยางขอบกระบอก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระบอกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โช๊คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				