


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Ford C. Hi สี เทาเงิน ทะเบียน วอ-3317 วันที่ 06/12/63
 เลขไมล์ 155,556 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ถรรมา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียวโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 05 ลิ. 64

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			พ. 63/15 ลิ. 64	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าหน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			163,812	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันหม้อพัก				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ				
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัลท์				
1. ไฟในถัง			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหนุนแทน				


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

2 = 2000 110 ๓ 2,500

Start = 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด 16		/ หมดอายุ 2554
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คว้านงัด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		