

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI CIAZ 1.2 GL สี เทา ทะเบียน ถ 3259 กข วันที่ 22/11/69

เลขไมล์ 26749
 แผ่นพลา ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบถ้วน ว่าง</u>		☒		1. ไฟในถัง <u>ไฟปกติ ว่าง</u>		☒	<u>ไฟปกติ</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแตร ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ทัศนวิสัย	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแตร ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	☒	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	☒	
18. กระบอกจ่ายรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกปรับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟปาร์กเกอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแตร ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟถอยหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มหมอบ	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปีนบัน	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดฝน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา 1. ประตูหน้า L (6ค.=) (๕)



2. →

ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (๕)



3.

ข้างซ้าย 3. ประตูหลัง R (๕)

สี 2,500:-

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคิตม	☐	แม็คคิตม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคิตม	☐	แม็คคิตม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคิตม	☐	แม็คคิตม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคิตม	☐	แม็คคิตม	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 185/65			☒	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด 185/65			☒	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด 185/65			☒	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด 185/65			☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี		-	-
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม็คซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี		-	-
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		-	-
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี		-	-
ไฟเบรกล้างคา	☐	มี	☒	ไม่มี		-	-