

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Mazda 2 1.3 Highconnect สี 819 ทะเบียน 6กข 2170 อย.วันที่ 21/3/66

เลขโมล 143492
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>ไม่เต็มแบตเตอรี่</u>	☒	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>สี</u>		☒	ราคาแทนยาง 5,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ <u>i-stop</u>		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ <u>มี</u>		☒	ดูหน้า 3,000
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>มี</u>	☒	☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้ม	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1.ฝากระโปรงหน้า (เดือย) (สี)




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2.กันชนหลัง (เดือย) (สี)

สี : 3,600

ขนาด A 1100x4



ข้างขวา 3.บังโคลนหลังขวา (สี)

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 17 ขนาด 185/65R15	☒	
	หน้า L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 17 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซ์ไฮเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		