

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ พิกัด 2013 สี ขาว ทะเบียน 2 ขล 5274 วันที่ 14 มี.ค. 65
 เลขไมล์ 158344 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา ดอก
 เลขตัวถัง MNTBBAB17200 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 21 พ.ย 2565

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ตาม	ไม่ตาม	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 600</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ไม่ติด</u>
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>1310</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ใช้อัพ	☒	☐	<u>มีเสียงดัง</u>
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แดค	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☐	☐	


ชื่อผู้จอง 696

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา ประตูหลังรถสีฟ้า 6650 1500

* รถมือสองราคา 66,000 บาท *
2000

สีฟ้า 1500 บาท

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระแทก / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215/50/17		☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215/50/17		☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215/50/17		☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 20 ขนาด..... 215/50/17		☒		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระຈก	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		