

150701001794

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 3 ตุลาคม 2561 เลขทะเบียน มข 5443 จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล (รับ 3) ลักษณะ กระบะบรรทุก
 ยี่ห้อรถ MAZDA แบริ่ง MAZDA BT-50 รุ่นปี ค.ศ. 2018
 สี เทา เลขตัวรถ MH8URO8C100885757 อยู่ที่ กลางขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ MAZDA เลขเครื่องยนต์ P4AT2687963
 อยู่ที่ หน้าเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 2198 ซีซี 150 แรงม้า / 2 เฟลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1800 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเฟลา 800 กก.
 น้ำหนักรวม 2600 กก. เครื่อง 2 คน
 0997970

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 25 ตุลาคม 2561
 ผู้ครอบครอง บริษัท ออโต้ไทย ออโต้ เล้าวกิ่งสุพรรณบุรี
 เลขบัตร 0105538063029 วันที่เกิด 25 พฤษภาคม 2538 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 162/11 หมู่ 4

ลงชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 3 ต.ค. 61	3 ต.ค. 62	G27528029/620000069	1,350.00		ลป (เขยวสุ)	
2 19 ส.ค. 62	3 ต.ค. 63	G47675371/620023298	1,350.00		ลป (นสรา)	
3 16 ต.ค. 63	3 ต.ค. 64	G72936455/640000402	1,350.00	13.50	ลป (นสรา)	
4 20 ต.ค. 64	3 ต.ค. 65	G96515730/650004551	1,350.00	13.50	ลป (ลวจวน)	
5 23 ก.ย. 65	3 ต.ท. 66	H20563113/650049526	1,350.00		ลป (เกวียงไกร)	

รายการภาษี

0997970

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 27 เม.ย. 65	ย้ายขล่ายทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565	ส. 5	(นายสุ. 5 เม.ย.) เจ้าพนักงานส่งเสริมงาน
2			
3 6 พ.ค. 65	ย้ายมาจากจังหวัดลำปาง ทะเบียนเดิม บข 6735 ลง โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยยกเลิกสัญญาเช่าซื้อเดิม	น.ส. รุ่งกานดา บินบุรี	นายสุ. 5 เม.ย. เจ้าพนักงานส่งเสริมงาน
4			
5			
6 25 ต.ค. 65	โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัทกิจจริงโรงแรมภูเก็ต จำกัด	น.ส. รุ่งกานดา บินบุรี	นายสุ. 5 เม.ย. เจ้าพนักงานส่งเสริมงาน
7			
8			
9			
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 27 เม.ย. 65	กลก	บข 6735	ลำปาง	น.ส. รุ่งกานดา บินบุรี	(นายสุ. 5 เม.ย.) เจ้าพนักงานส่งเสริมงาน
2					
3 6 พ.ค. 65		บข 5443	สุพรรณบุรี	น.ส. รุ่งกานดา บินบุรี	นายสุ. 5 เม.ย. เจ้าพนักงานส่งเสริมงาน
4					
5					
6					
7					
8					



บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

ชื่อ MAZDA

สีเทา

เกียร์ M/T

รุ่น BT-50-

ระยะทาง 37903

ทะเบียน พว 5443 สุพรรณบุรี

เลขเครื่องยนต์ P4AT268796

เลขตัวถัง MM8URORC100885757

ปี 2018

ใบทะเบียน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

สภาพตัวถัง

รายละเอียด

เครื่องยนต์	ดีด	ไม่สึก
แชสซี	โอ้นิด	โอ้นิด
เลขเครื่อง	ตรง	ไม่ตรง
สี	ตรง	ไม่ตรง
เกียร์	พอใช้	ไม่สึก
ช่วงล่าง	พอใช้	ไม่สึก

หมายเหตุ

ความหมายถรด

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างเหล็กดี้น ปรองรอยการถอดผ่ากระโปรงหน้า-หลัง และหรือเห็นหน้ามีการชนเป็นแผลสด หรือกลายมากกว่า 10 ซม ชัดไม่ติดที่สีทา หรือที่แล้วที่ตาม หรือเคยซ่อมพ่นสีประพจน์ หลังตะเข็บ ตะเข็บบานประตู D = รถสภาพไม่ดี โครงสร้างเหล็ก ปรองรอยการกัดสีและซ่อมแซมมาใหม่ เคยเกิดอุบัติเหตุชน บาดเจ็บโครงสร้างหลัก E = รถอุบัติเหตุหนัก รถอุบัติเหตุหนัก รถเกา เครื่องยนต์เสียหาย ช่างดู เกียร์ชำรุด อาจจะชนเค้นไม่ได้ หรือชนเค้นไม่ได้ รถนำท่วม ถึงขอบกระถาง รถไม่รับผลของการรื้อรถ รถชนหนักเกิน 50% ปรองรอยการตัดต่อบริเวณโครงสร้างหลังคาเสาหมักกลางหรือหลังและแชสซี ตัวถัง รวนถึงแชสซี ทุบเป็นสนิมมาก มีการถอดหรือแก้ไขเลขเครื่อง

ลอกลายเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

.....22/04/2023 เวลา 13:35....

ลอกลายเลขตัวถัง

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คาหน้าล่าง

2. คาหน้าบน

3. ชันในบังโคลนหน้าซ้าย

4. ชันในบังโคลนหน้าขวา

5. โครงแบบบังโคลนหน้าซ้าย

6. โครงแบบบังโคลนหน้าขวา

7. เป่าซิเค/ชันในซ้าย

8. เป่าซิเค/ชันในขวา

9. เสาหน้าซ้าย

10. เสาหน้าขวา

11. แดงหลังเครื่อง

12. ขยายล่างประตูซ้าย

13. ขยายล่างประตูขวา

14. เสากลางซ้าย

15. เสากลางขวา

16. เสาหลังซ้าย

17. เสาหลังขวา

18. ชันในบังโคลนหลังซ้าย

19. ชันในบังโคลนหลังขวา

20. มุมหลังซ้าย


21. มุมหลังขวา

22. พื้นท้ายรถ / ที่เก็บยางอะไหล่

23. แดงท้ายหลัง

24. โครงหลังคา

25. แดง / ตัวถัง



หมายเหตุเพิ่มเติม :

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ดี

ผู้ตรวจ

.....22/04/2023 เวลา 13:35....

SIA/ใบประเมินประเมินสภาพรถยนต์
ปรับปรุง 08/04/62