

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-Max

สี ขาว ทะเบียน บข 64

วันที่ 30 ก.ย. 65

เลขไมล์ 171633

แผ่นโพล ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 147665

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา

☒ ถูกใจจริง 1 ดอก



☐ ริมถนน

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดูเรื่องหลัง</u>		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่</u>		☒	<u>9215</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มขอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า ซ่อมสี 1/4 หน้า 1,500

ข้างขวา



ด้านหลัง เปลี่ยนไฟท้าย ของ 1,500
ทำสีฝาท้าย 1,300

ข้างซ้าย ซ่อมสี 1/4 หน้า 1,500
ทำสีหาง 1,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....16 ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี.....16 ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี.....16 ขนาด.....	☒	245 / 70 R 16
	หลัง L ยางปี.....16 ขนาด.....	☒	เปลี่ยนยาง 4 เส้น 8000
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบบดล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ตัวเหล็ก กระดกหน้า
โซ่ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	