

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ VIGO CAB 2.5 J

สี เทา

ทะเบียน บข 9260

พิกัด

วันที่ 6/9/68

แผ่นเพลน ☐ มี ☐ ไม่มี

เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 9 ก.ค. 68

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์

☐ Auto

☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน

☒ ดีเซล

☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า

☐ LPG

☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม

☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน

☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ

☐ ธรรมดา

☐ ดอกลูก

☒ กุญแจรีโมท

☐ ดอกลูก

☐ รีโมท

☐ ดอกลูก

Bookservice ☐ มี

☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี

☒ ไม่มี


เลขไมล์ 332401

เลขเครื่อง

เลขคิซซี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว</u>			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ลมเบา</u>			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลักษณ์ไฟ <u>ไฟเบรกติด</u>			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตรถไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>ติดแตก ฝั่ง + ขวา</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตัวใหม่).


๕. สลักประโปรง (สี).



ข้างขวา 2. แก้มขวา (สี) (เคาะ).

3. ประตูซ้าย (เคาะ) (สี).

4. นกปลั๊กซ้าย (เคาะ) (สี) 5. กระบะซ้าย (เคาะ) (สี).




ด้านหลัง

ขนาด = 9,000

ขนาด 4 ล้อ =

* ไม่พบรถสภาพดีเท่า.



ข้างซ้าย 6. แก้มซ้าย (เคาะ) (สี).

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/60 R16	☒		
หน้า L ยางปี 22 ขนาด 7	☒		
หลัง R ยางปี 215/65 R16	☒		
หลัง L ยางปี 215/65 R16	☒		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้ค้ำท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกล้างคา ☐ มี ☒ ไม่มี			