

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ MITSUBISHI TRITON

สีเทา ทะเบียน พน 9125 10 มก กน ไม่ 74027 วันที่ 22/11/67

|    | ภายนอก            | ข้าง | ตรวจ<br>งาน | ฝ่าย<br>ขาย | หมายเหตุ                             |    | ภายนอก                 | ข้าง | ตรวจ<br>งาน | ฝ่าย<br>ขาย | หมายเหตุ     |
|----|-------------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|------------------------|------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | การทำสี           | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอยขีดข่วนที่<br>และฝาปิดถังน้ำมัน | 33 | ป้ายทะเบียน            | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 2  | พลาสติกคลุมล้อ    | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 34 | จุดเติมสี              | ✓    | ✓           | ✓           | รอยรื้อบัก   |
| 3  | สเกิร์ต+สปอยเลอร์ | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 35 | คิ้วกันสาดประตู        | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 4  | กระจกหน้า         | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอย                                | 36 | ขอบในกระบะ             | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 5  | โคมไฟหน้า         | ✓    | ✓           | ✓           |                                      |    | ห้องเครื่อง            |      |             |             |              |
| 6  | โคมไฟตัดหมอก      | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 1  | น็อตในห้องเครื่อง      | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 7  | ไฟทัมทิกกันชนหน้า | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 2  | สนิมฐานเบด             | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 8  | เสาอากาศ          | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 3  | สนิมขาเบด              | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 9  | ขอบคิ้วยางหลังคา  | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 4  | ขั้วเบด                | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอยขีด     |
| 10 | ยางขอบกระจกหน้า   | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 5  | แผ่นกันความร้อน        | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 11 | กระจกหน้า         | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 6  | ใต้ฝากระโปรง           | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 12 | แผงจิ้งหรีด       | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 7  | น้ำหมอน้ำ              | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 13 | ปลายแผงจิ้งหรีด   | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 8  | น้ำหม้อพักน้ำ          | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 14 | ก้านปิดน้ำฝนหน้า  | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 9  | น้ำหม้อปิดน้ำฝน        | ✓    | ✓           | ✓           | ถังเก็บ      |
| 15 | ใบปิดน้ำฝนหน้า    | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 10 | ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอยขีด     |
| 16 | ยางรีดน้ำนอก      | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 11 | น้ำมันเครื่อง          | ✓    | ✓           | ✓           | น้ำมันใช้    |
| 17 | ขอบไฟหลังคา       | ✓    | ✓           | ✓           |                                      |    | ภายใน                  |      |             |             |              |
| 18 | กระจกประตู        | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 1  | เบาะหน้า               | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 19 | โคมไฟท้าย         | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 2  | เบาะหลังหรือแคป        | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 20 | ก้านปิดน้ำฝนหลัง  | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 3  | พรมพื้น+ยางปูพื้น      | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 21 | ใบปิดน้ำฝนหลัง    | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 4  | เพดาน                  | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 22 | กระจกหลัง         | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 5  | สนิมน็อตเบาะ           | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 23 | ไฟทัมทิกกันชนหลัง | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 6  | ช่องแอร์               | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 24 | ยางรด             | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 7  | พลาสติกแผงประตู        | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอย R      |
| 25 | ล้อแม็กซ์         | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 8  | ช่องเก็บของ            | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 26 | ฝาปิดที่เติมลม    | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 9  | คอนโซลหน้า             | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 27 | ฝาปิดคัมล้อ       | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 10 | คอนโซลกลาง             | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 28 | ฝาถังน้ำมัน       | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 11 | ฟิล์ม                  | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอยขีดข่วน |
| 29 | แม็กลาเยนอร์      | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 12 | กล่องเก็บแว่น          | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 30 | บันไดเสริมข้าง    | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอย L                              | 13 | ช่องเก็บยางอะไหล่      | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 31 | กันชนหลัง(เสริม)  | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอย                                | 14 | มือจับในประตู 4 บาน    | ✓    | ✓           | ✓           |              |
| 32 | โลโก้             | ✓    | ✓           | ✓           |                                      | 15 | มุด้านในฝาท้าย ซ้าย    | ✓    | ✓           | ✓           |              |

|    | ภายใน                | ช่าง | ตรวจ<br>งาน | ฝ่าย<br>ขาย | หมายเหตุ |   | ช่วงล่าง            | ช่าง | ตรวจ<br>งาน | ฝ่าย<br>ขาย | หมายเหตุ |
|----|----------------------|------|-------------|-------------|----------|---|---------------------|------|-------------|-------------|----------|
| 16 | มุมด้านในฝาท้าย ขว   | ✓    | ✓           | ✓           | มีรอยส้น | 1 | กัทซี+ແພນ           | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 17 | แผงท้าย              | ✓    | ✓           | ✓           | ในรอยส้น | 2 | ท่อไอเสีย           | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 18 | ยางวงกบ              | ✓    | ✓           | ✓           |          | 3 | คู่มือ              | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 19 | ยางขอบประตู          | ✓    | ✓           | ✓           |          | 4 | น็อตล้อ             | ✓    | ✓           | ✓           |          |
|    | ระบบไฟ               |      |             |             |          | 5 | ยางอะไหล่           | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 1  | ไฟหน้า               | ✓    | ✓           | ✓           |          | 6 | พลาสติกใต้กันชนหน้า | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 2  | ไฟหลัง               | ✓    | ✓           | ✓           |          | 7 | พลาสติกใต้กันชนหลัง | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 3  | ไฟเลี้ยวหน้า         | ✓    | ✓           | ✓           |          |   | ระบบแอร์            |      |             |             |          |
| 4  | ไฟเดี่ยวกระจกมองข้าง | ✓    | ✓           | ✓           |          | 1 | ลมแอร์              | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 5  | ไฟเลี้ยวแก้ม         | ✓    | ✓           | ✓           |          | 2 | ความเย็น            | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 6  | ไฟตัดหมอก            | ✓    | ✓           | ✓           |          | 3 | เสียงแอร์           | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 7  | ไฟเลี้ยวหลัง         | ✓    | ✓           | ✓           |          | 4 | กลิ่น               | ✓    | ✓           | ✓           |          |
| 8  | ไฟเบรก               | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 9  | ไฟถอย                | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 10 | ไฟส่องป้ายทะเบียน    | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 11 | ไฟฉุกเฉิน            | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 12 | กระจกมองข้าง         | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 13 | กระจกประตู           | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 14 | เครื่องเสียง         | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 15 | แดร                  | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |
| 16 | เรือนไมล์            | ✓    | ✓           | ✓           |          |   |                     |      |             |             |          |

หมายเหตุ

มีรอยลักขโมยท้ายกระบะ L

ช่าง: วอน

วัน/เดือน/ปี: 23/11/67

ผู้ตรวจ/QC: [Signature]

วัน/เดือน/ปี: 23/11/67

ฝ่ายขาย: [Signature]

วัน/เดือน/ปี: 23/11/67