

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... สี ดำ ทะเบียน พว ๔๙๕๓ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๕



เลขโมล ๙๐๘๖๙
 แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ๒๙ ก.ย. ๖๔
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท...1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสวิตช์โลโก้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ทำสีกันสนิมหน้า 1300

ข้างขวา ปัดทาสี 1500

หลัง 5 กระดาษ 1300



ด้านหลัง ปัดสีฟ้าทาสี 1500

ข้างซ้าย หลังดาตอสี 1500

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	/		
	หลัง L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....17 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....16	ขนาด.....			/	
	หน้า L	ยางปี.....16	ขนาด.....	245 / 65 R17		/	
	หลัง R	ยางปี.....16	ขนาด.....			/	
	หลัง L	ยางปี.....16	ขนาด.....	เปลี่ยนยาง 4 เส้น		/	1,960
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		ซ่อมกระจกหน้า 900		/	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					