



[illegible]



				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 215/65/16		/	รถวิ่งดีปกติ
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 215/65/16		/	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 215/65/16		/	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 215/65/16		/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	สีเข้ม		/	
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	ชุดแม็กซีไลเนอร์ 1/2 ชุด		/	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ใช้คฉกท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				