

650601001746

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 22 พฤษภาคม 2561 เลขทะเบียน กว 3135 จังหวัด ลพบุรี
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/ (รย. 1/) ลักษณะ เก่งสองตอน/
 ยี่ห้อรถ SUZUKI แบบ CEBERIO GA 1.0L รุ่นปี ค.ศ. 2018
 สี สีฟ้า เลขตัวรถ HHSLE42S00193215/ อยู่ที่ กระทั่งหน้าตอมใน
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ SUZUKI เลขเครื่องยนต์ K10B31103231/
 อยู่ที่ ซ้ายเครื่อง เชื้อเพลิง เบนซิน เลขถังแก๊ส

จำนวน 3 ปี 998 ซีซี 68 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 800 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา กก.
 น้ำหนักรวม 800 กก. ที่นั่ง 5 คน

58-0143042

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 7 มิถุนายน 2563
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวิชาญ เอี่ยมมี ไทย ออโต้ จำกัด
 เลขที่บัตร 0105538063029 วันเกิด 25 พฤษภาคม 2538 สัญชาติ ไทย
 ที่คม 813/46 ถนนพหลโยธิน

ลงชื่อ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

รายการเสียภาษี

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษี บาท/สตร.	เงินเพิ่ม บาท/สตร.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
22 พ.ค. 61	22 พ.ค. 62	818747650/610021420	897.00		สพ(อ.วิภากร)	
18 เม.ย. 62	22 พ.ค. 63	840391842/620043191	897.00		(นายวิชาญ เอี่ยมมี)	
23 เม.ย. 63	22 พ.ค. 64	888448086/630036721	897.00		มท(วิภากร)	
21 พ.ค. 64	22 พ.ค. 65	887170481/640031477	897.00		สพ(อ.วิภากร)	
5 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	112185487/650013060	897.00		สพ(อ.วิภากร)	
25 พ.ค. 65	22 พ.ค. 65	812186509/650014082	164.65		สพ(อ.วิภากร)	
25 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	812186509/650014082	897.00	ภาษีนิติ	สพ(อ.วิภากร)	

รายการภาษี

0143042

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษี บาท/สตร.	เงินเพิ่ม บาท/สตร.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
22 พ.ค. 65	แจ้งให้ทราบ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		
1			
2			
3			
4			
5	พ.ศ. 65 ศาลากลางทางไปจังหวัดลพบุรี-เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2565		
6			
7	ย้ายมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ทะเบียนเดิม กน 195 สผ		
8	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		
9	จึงยึดจาก นางสาวอภัยณี ชัยตั้ง เนื่องจากผิดสัญญาเช่าซื้อ		
10			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

0146002

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11	7 มิ.ย. 65 โอนกรรมสิทธิ์จาก บริษัททรูโฟวส์ จำกัด		
12	แจ้งให้ทราบ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี		
13			
14			
15			
16			
17			
18			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

0146002

วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
กคก 1	9 พ.ค. 65	กน 195	สุพรรณบุรี		
2					
3	25 พ.ค. 65	กข 3135	ลพบุรี		
4					
5					
6					
7					
8					



บริษัท สยามอิมเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

ยี่ห้อ SUZUKI

สี ฟา

เลขเครื่องยนต์ K10B5T03231

รุ่น CELERIO-

หมายเลข 79566

เลขตัวถัง MMSLFE42500193215

ปี 2018

ทะเบียน กว 3135 ลพบุรี

ในรูปแบบ ประเภีสภาพรถยนต์

สภาพตัวถัง

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

รายละเอียด

หมายเหตุ

เครื่องยนต์	ดีด	ไม่ติด			
แฉะสี	ไทยดี	ไทยไม่ดี			
เลขเครื่อง	ตรง	ไม่ตรง			
สี	ตรง	ไม่ตรง			
เกียร์	พวงไว้	ไม่ดี			
ช่วงล่าง	พวงไว้	ไม่ดี			

ความเสียหาย

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม มีรอยร้าวเล็กน้อยแต่ไม่อันตราย ต้องทำสี ไม่เกิน 4 ชิ้น
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม มีรอยร้าวเล็กน้อย หรือเป็นรอยขีดข่วน เล็กๆ ทำสีไม่เกิน 10 ชิ้น ทำสีบางส่วนแล้ว หรือ อาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย

C = รถสภาพดีปานกลาง โครงสร้างหลักเดิม มีรอยร้าวการถอดฝากระโปรงหน้า-หลัง และหรือบนกันชนมีการชนเป็นแผลสด หรือ ถลอกมากกว่า 10 ชิ้น ยึดไม่ได้ทำสีใหม่ หรือทำแล้วไม่สวย หรือเคยซ่อมฝากระโปรงหน้า หรือตะเกียบ ตะเกียบบางปรุๆ

D = รถสภาพไม่ดี โครงสร้างหลักเดิม มีรอยร้าวที่สันและขอบตะเกียบใหญ่ เคยเกิดอุบัติเหตุชน บาดเจ็บโครงสร้างหลัก

E = รถอุบัติเหตุชน รอยขีดข่วนมาก รอยฉีก โครงสร้างเสียหาย ช่างรถ เกือบชำรุด อาจจะมีคนซ่อมแล้ว หรือมีคนเปลี่ยนไม่ได้ รถนำท่วม ถึงขอบกระจก รถไม่รับน้ำหนักเดิม รถชนหนักเกิน 50% มีรอยร้าวการตัดต่อบริเวณโครงสร้างหลังคาหลังคาหน้ากลางหรือหลังตะแฉะ ตัวถัง รวนถึงตะแฉะ ฝาเป็นสนิมมาก มีการถอดหรือแก้ไขรถยนต์

เอกสารเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

.....
.....
.....

.....18/05/2023 เวลา 14:52.....


เอกสารเลขตัวถัง



บริษัท สยามอิมเตอร์การประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้า ล่าง	ปกติ	ไม่ดี
2. คานหน้า บน	ปกติ	ไม่ดี
3. ชับในบังโคลนหน้า ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
4. ชับในบังโคลนหน้า ขวา	ปกติ	ไม่ดี
5. โครงแบบบังโคลนหน้า ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
6. โครงแบบบังโคลนหน้า ขวา	ปกติ	ไม่ดี
7. เบ้าถัง/ถังใน ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
8. เบ้าถัง/ถังใน ขวา	ปกติ	ไม่ดี
9. เสาค้ำ ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
10. เสาค้ำ ขวา	ปกติ	ไม่ดี
11. แผงหลังเครื่อง	ปกติ	ไม่ดี
12. ขาข้างประตู ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
13. ขาข้างประตู ขวา	ปกติ	ไม่ดี
14. เสากลาง ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
15. เสากลาง ขวา	ปกติ	ไม่ดี
16. เสาค้ำ ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
17. เสาค้ำ ขวา	ปกติ	ไม่ดี
18. ชับในบังโคลนหลัง ซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
19. ชับในบังโคลนหลัง ขวา	ปกติ	ไม่ดี
20. มุมหลังซ้าย	ปกติ	ไม่ดี
21. มุมหลังขวา	ปกติ	ไม่ดี
22. พื้นท้ายรถ / พื้นยางอะไหล่	ปกติ	ไม่ดี
23. แผงท้ายหลัง	ปกติ	ไม่ดี
24. โครงหลังคา	ปกติ	ไม่ดี
25. แฉะสี / ตัวถัง	ปกติ	ไม่ดี



หมายเหตุเพิ่มเติม :

ฝากระโปรงหน้ามีร่องรอยการซ่อมตะเข็บ
มากใหญ่, ฝากระโปรงหลังมีร่องรอยการ
ซ่อมตะเข็บมากใหญ่

คะแนนโครงสร้างหลัก

N = ปกติ

X = ไม่ดี

ผู้ตรวจ

.....
.....
.....

.....18/05/2023 เวลา 14:52.....

SIA/รูปแบบประเภีสภาพรถยนต์
ปรับปรุง 08/04/62