


24

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ Honda Brio 1.2 V m/t สี ขาว ทะเบียน กฉ 558900 วันที่ 13/2/66
 เลขไมล์ 174792
 แผ่นใบลาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 500.00
☐ ไม่ว่าง.....
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ภูเขาโรโมก 1.....ดอก
☐ ธิโมก.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		✓	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		6. น้ำมันพัด <u>หม้อน้ำ 100%</u>	✓		3,000
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		7. ที่บิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์		✓	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ		✓	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้อั้ว			
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		✓	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		9. ยางหุ้มแพน		✓	
7. ไฟสูง	✓			10. ครี			
8. ไฟท้าย <u>R 100%</u>		✓	3,000	11. บั้ม			
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	✓			13. บั๊ก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						


หมายเหตุเพิ่มเติม * หม้อน้ำแตกไม่สามารถตรวจสอบได้




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (หน้า)(สี)



ข้างซ้าย 2. กันโคลง (ซ้าย)(สี)



ด้านหลัง 3. กันชนหลัง (หลัง)(สี)



ข้างขวา

สี : 3600
ขนาด 4 ประตู =

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	ล้ออยู่ 9 นิ้ว 1 ข
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 175/65R14	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	ยางบอม.
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ใสสะอาด	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
กระจุกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	