

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Honda BRIO 1.2 V MIT สี เทา ทะเบียน กข 5589 ๑ วันที่ 11/2/66


เลวไมล์.....
 แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ.....
☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			สี
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			สี
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			สี
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก			สี
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			สี
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			สี
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			สี
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			สี
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. วินเตอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			สี
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			สี
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			สี
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัพ			สี
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล			สี
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			สี
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี			สี
8. ไฟท้าย	☒			11. บัม			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			สี
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)			สี
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....
 นอนพัก, 1 ขีด, พัดลมหน้าห้อง, ยาง 4 เส้น, น้ำมันเครื่องสีส้ม
 ทวีต



ด้านหน้า สีสันหน้าสีฟ้าขาว
พร้อมไฟตัดหมอกหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา สีสันหน้าสีฟ้าขาว
พร้อมไฟตัดหมอกหน้า

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระดะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☒	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระดะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R	☒	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระดะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☒	แม็คเคียม	☐	แม็คเคียม	☐	กระดะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18	ขนาด 175/65			/	
	หน้า L	ยางปี 18	ขนาด			/	
	หลัง R	ยางปี 18	ขนาด			/	
	หลัง L	ยางปี 18	ขนาด			/	
ยางขอบกระดะ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบนวมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดะ	☐	มี	☐	ไม่มี			
แม็คซีไลเนอร์	☐	มี	☐	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝากาย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		