

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 14 05 2569

ทะเบียน 2 กู๊ด 603 ตาม

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA REVO Singlecab 2.4 J 2018

สี ขาว

เลขไมล์..... 90,125 (ปัจจุบัน)

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท มี ไม่มี

ภายใน..... ขาด ไม่ขาด

Bookservise มี ไม่มี

ประกันภัย มี ไม่มี

ระบบเกียร์ Auto Manual

ขับเคลื่อน 2WD 4WD

เชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล ไฮบริด

ไฟฟ้า LPG NGV

แก๊ส ลงเล่น ไม่ลงเล่น

โรงงาน ไม่โรงงาน

เคยติดแก๊สตลอด(ออกแล้ว)

กุญแจ กุญแจ.....

กุญแจรีโมท.....

รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟฟ้าอุปกรณ์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เตอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

แร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เบตต์ ผ่าน ไม่ผ่าน.....

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน.....

วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน.....

AUX ผ่าน ไม่ผ่าน.....

USB ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Navi ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

เชือกทัลลีอุค ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกพับAuto ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน.....

..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....


..... ผ่าน ไม่ผ่าน.....



ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....



ด้านซ้าย.....

ล้อหน้า = ๗๕๐๐

ล้อ = =

ยางปี =

ยางหน้า =
ยางด้านขวา =

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระแทก
ยางปี..... เบอร์ ๙๐๕ / ๗๐๘ R ๑๕

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระแทก
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระแทก
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระแทก
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน

ล้อหน้า = ๗๕๐๐

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม

มี ไม่มี
มี ไม่มี

คิวบังเดด

ยางอะไหล่

ชุดเครื่องมือ

แม่เร่ง

ฝาครอบดุมล้อ

ฝาครอบกระแทก

แม็กไลน์เนอร์

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ