

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 15 02 2565

ทะเบียน ๑๖๓๐๔ ชน

ยี่ห้อ-รุ่น

TOYOTA YARIS ACTIV

สี เทา

เลขไมล์ 19,337

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 26/50/56 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ
☒ กุญแจรีโมท
☐ รีโมทแต่ง

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน
เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน
แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน
แดร ผ่าน ไม่ผ่าน
เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน
สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน
สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน
น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน
ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน
แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน
สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน


ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☐ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน
☐ ผ่าน ไม่ผ่าน


ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน
ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน


ด้านหน้า.....




ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....



รวมเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท



ด้านซ้าย.....

P. รถยนต์ 1 L = 600
 รถบรรทุก 1 R = 300
 รถบรรทุก 1 L = 4000
 รวม 10 =

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 18 เบอร์ 185 / 60 R 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 19 เบอร์ / R

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 19 เบอร์ 185 / 60 R 15

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 19 เบอร์ / R

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	มี	ไม่มี
คิ้วบังแดด	มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี
แม่แรง	มี	ไม่มี
ฝาครอบตุ้มล้อ	มี	ไม่มี
ฝาครอบกระทะ	มี	ไม่มี
แม่กไลน์เนอร์	มี	ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....