

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Peru C. สี ขาว ทะเบียน 12มด-3730 วันที่ 8/5/68

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 21 ก.ย. 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 69,264 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	P 709	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. สัญญาณไฟ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชั้นวางของในท้ายถัง		☒		4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	ABS
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ครีษ		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		10. ปีกนก		☒	
6. ไฟดริวไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. พวงมาลัย (สั้น / นนง / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท้องว่างเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท้องว่างเกียร์		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สี 50 มติ 2 15,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคเดิม ☐ แม็คคแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/70/15	☒		
	หน้า L ยางปี 14 ขนาด 14	☒		
	หลัง R ยางปี 14 ขนาด 14	☒		
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด 14	☒		
งานทอกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
งานอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไถเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			