

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ วียอนต้าเบส ปี 2013 สี เทา ทะเบียน 1กต5238 วันที่ 20/12/62


เลขไมล์ 190079 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MRO53REF204143892 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 2ZR-X275976 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 กาน้ำ ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 1.62.9 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรีท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ							
1. ไฟในแก่ง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
2. ไฟหน้าปัด	☒			4. รอยร้าวใช้คัท			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		<u>สีน้ำเงิน</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			


ชื่อผู้ตรวจ 176
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า

รถชนหน้าซ้าย 100%
ใช้รถชนสีเงิน 6000
(ซ่อม)




ข้างซ้าย

รถชนสีเงิน 6000



ด้านหลัง

รถชนท้ายซ้าย 100%
ใช้รถชนสีเงิน 6000



ข้างขวา

สี : 4000 1107-2 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 17 ขนาด..... 205/55/16	✓	
	หน้า L ยางปี..... 17 ขนาด..... 205/55/16	✓	
	หลัง R ยางปี..... 17 ขนาด..... 205/55/16	✓	
	หลัง L ยางปี..... 17 ขนาด..... 205/55/16	✓	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คว้งบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางกะโหล	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมือกะโหล	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	