

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ฟอร์ด เฟสต้า ปี

ส. ๕๐๒ ทะเบียน ๕๐๗๔๑๓๔ วันที่ ๒๓ ธ.ค ๖๔

เลขไมล์.....43023

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MNBXXARJDM6201 ชื่อเพลิง

ชื่อเพ็ญ ☒ เบนชิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีมोट.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ แก๊ส

☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

Bookservice ☐ 2 ☐ 1/2

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


เลขคน ☐ มี ☒ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ภาษา ☒ ขนาด ๗๖.๖๖๔ ☐ ไม่ขนาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓				1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓				3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			
6. สัญญาณไฟ	✓				6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓				7. ไฟสูง	✓			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	800	✓		6๓ ลิ้ว
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓			
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันมือพัก	✓			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	✓			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓			
23. กระฉกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓			
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	✓			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ				
27. กระฉกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัพ				
1. ไฟในแก๊ง	✓				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค				
2. ไฟหน้าปิด	✓				6. เบรก				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง 6๓๔					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุแทน				
สแกน									




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

รวม 10,900

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ/ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	15	ขนาด	205/45/16	เปลี่ยนยางท 8,600
	หน้า L	☐ ยางปี	15	ขนาด	205/45/16	
	หลัง R	☐ ยางปี	15	ขนาด	205/45/16	
	หลัง L	☐ ยางปี	15	ขนาด	205/45/16	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			900	สซ้ R จักร สซ้ L 600
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			600	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระຈก	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				