

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น..... Perd St - สี..... สี ทะเบียน..... 2900 วันที่..... 12/5/67

แผ่นไอพ่น ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล..... 154,737 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>Perd</u>	1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>154</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำหม้อพัก		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. สวิตช์สัญญาณไฟ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง		☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง		☒		4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	<u>ABS</u>
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐		☒		7. ครีษ		☒	
3. ไฟปอร์ตไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. บัมเปอร์		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐		☒		10. บิกนิก		☒	
6. ไฟดย์ไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒	<u>L + R 11cm</u>	13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท้องอ่างเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท้องอ่างเกียร์		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า


กระบะเหล็กปัดสน



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรวมตัว = 15,000
ของ 4 สี

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 809/30/15	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 809/30/15	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 809/30/15	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 809/30/15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		