


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ toyota Commuter สี ขาว ทะเบียน ฉฝ 8178 วันที่ 1/1/67
 เลขโมล 105998
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยัด ☒ ไม่ยัด 20/พ.ร.บ. 67
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภาษี ☐ ธรรมดา ☒ ภาษีอากร 1 ดอก
☐ ภาษี ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. คีบัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยน 2280</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักยี่ห้อ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ช็มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสีย)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า


1 กระจกมองด้าน



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	☒	1 กระจกมองด้าน
	หน้า L	☐	☒	
	หลัง R	☐	☒	
	หลัง L	☐	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี	23	205 50 R15	
	หน้า L ยางปี	23	205 50 R15	
	หลัง R ยางปี			
	หลัง L ยางปี			
ยางขอบกระจก	☒	☐	☐	
ฟิล์ม	☒	☐	☐	
คิ้วบังแดด	☐	☒	☐	
ยางอะไหล่	☐	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☐	☒	☐	
แม่แรง	☐	☒	☐	
ฝาครอบบดล้อ	☐	☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐	☒	☐	
แม่กชไฮดรอลิก	☐	☒	☐	
กระจกหน้า	☐	☒	☐	
โซลิดฟ้ายาย	☒	☐	☐	
เสาอากาศ	☒	☐	☐	
ไฟเบรกล้างคา	☒	☐	☐	

1 กระจกมองด้าน