

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ISUZU-D-MAX CAB-42.5 HI-LANDER สี ดำ ทะเบียน 3กฟ 3156 กทม วันที่ 27/7/65

เลขโมล 169009

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 15 ม.ค. 65

☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอ

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก



☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	*	1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	เปิดไม่ได้ ไม่มี SD	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน		☒	ไม่ปัดเสียง
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	*
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	*
18. กระจุข้างมรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	*
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า		☒	โคมซ้าย 1 แตก	4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	*
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถยนต์ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี		☒	*
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม แป้นเหยียบซ้ายหักมีรอยร้าว , เทปมีหักมีรอย , เบาะพวงมาลัยรั่ว , คลังน้ำ , ลูกปืนล้อ
เบาะหนังแตกส่วนบน 1 แล , ยางคนนั่ง 1 แล



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตะแกรง) (สี)
2. คือแผงการยิงไฟส่องสว่าง

ข้างซ้าย 3. มือขวา (สี)
4. ประตูหลังซ้าย (สองบาน)



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี 2 ชิ้น = 2,000- ยาง 4 เส้น 2,700 x 4 =

ยาง 2 แฉก =

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ เบิกเดิม ☐ เบิกแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ เบิกเดิม ☐ เบิกแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ เบิกเดิม ☐ เบิกแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ เบิกเดิม ☐ เบิกแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 14 ขนาด 265/65 R17		☒	ตั้งแรงลมจริง
หน้า L ยางปี 14 ขนาด 99		☒	
หลัง R ยางปี 14 ขนาด 99		☒	
หลัง L ยางปี 14 ขนาด 99		☒	
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
แม่กซ์ไฮเนอว์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระดกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ่ค้ำท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		