

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Toyota REVO CAB 2.0 2016 จก 2027 วันที่ 13/10/68



เลขไมล์ 128960
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 21 ก.ก. 69

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดก
☐ กุญแจรีโมท ☐ ดก
☐ รีโมท ☐ ดก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	เบาะ: เกิดปดตามตัว A50	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
ระบบของเหลวและห้องเครื่อง							
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพิก	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒			
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้คัพ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. ยางหุ้หนบ	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ครีษ	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. บั้มบ้น	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ปักนก			
10. ไฟเบรก	☒			14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี							
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
				ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒		กระกะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒		กระกะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒		กระกะ / ขนาด 18 นิ้ว
	หลัง L	☐ แม็คเคียม	☐ แม็คเคต่าง	☒		กระกะ / ขนาด 18 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด 205/70/R15	☒		
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด 205/70/R15	☒		
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด 205/70/R15	☒		
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 205/70/R15	☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระกะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				