

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ Revo Smartcab 2.4 J+ สี เทา ทะเบียน มท 8271 ปี 16/19 วันที่ 8/10/17

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี			✓	1. พื้นหน้าทำสี 2. พื้นข้างทำสี 3. ล้อเหล็ก	35	บันไดเสริมข้าง			✓	
2	พลาสติกกั้วล้อ			-	4. กันชนหน้าเหล็ก	36	กันชนหลัง(เสริม)			✓	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์			-	5. ฝาท้ายท่อลม	37	โลโก้			✓	
4	กระจกหน้า			✓	หม้อต้มน้ำ	38	ป้ายทะเบียน			✓	
5	โคมไฟหน้า			✓		39	จุดแค้มป์			✓	
6	ขอบโคมไฟหน้า			✓		40	กั้วกันแดดประตู			✓	มีที่ประตูเดิมไม่มี
7	โคมไฟตัดหมอก			-		41	ขอบในกระบะ			✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			-		42	ห้องเครื่อง			✓	
9	ไฟท้ายทิมกันชนหน้า			-		43	น๊อตในห้องเครื่อง			✓	
10	เสาอากาศ			✓		44	สนิมฐานเบด			✓	
11	ขอบคิ้วข้างหลังคา			✓		45	สนิมขาเบด			✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า			✓		46	ขั้วเบด			✓	
13	กระจกหน้า			✓		47	แผ่นกันความร้อน			✓	
14	แผงจิ้งหรีด			✓		48	ใต้ฝากระโปรง			✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			✓		49	น้ำหมอน้ำ			✓	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า			✓		50	น้ำหม้อพักน้ำ			✓	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า			✓	ยางรัด	51	น้ำหม้อปัดน้ำฝน			✓	
18	ยางรีดน้ำนอก			✓		52	ขาบีบ+น๊อตยึดฝากระโปรง			✓	
19	ขอบไฟหลังคา			✓		53	น้ำมันเครื่อง			-	
20	กระจกประตู			✓		54	ภายใน			✓	
21	โคมไฟท้าย			✓		55	เบาะหน้า			✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย			✓		56	เบาะหลังหรือแคป			✓	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง			-		57	พรมพื้น+ยางปูพื้น			✓	มีคู่มือ
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง			-		58	เพดาน			✓	
25	กระจกหลัง			✓		59	สนิมน็อตเบาะ			✓	
26	ไฟท้ายทิมกันชนหลัง			✓		60	ช่องแอร์			✓	
27	ยางรถ			✓	หน้า มี 2021 หลัง หัก 21 / 10/22	61	พลาสติกแผงประตู			✓	
28	ล้อแม็กซ์			✓	กะทะใส่ฝาครอบ	62	ช่องเก็บของ			✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม			✓		63	คอนโซลหน้า			✓	
30	ฝาปิดคูลล์			-		64	คอนโซลกลาง			✓	
31	ฝาดังน้ำมัน			✓		65	ฟิล์ม			✓	
32	แม็กกลายเนอร์			✓	ฝาท้ายท่อลม	66	กล่องเก็บแว่น			✓	

มีรถส่งมา 1 คัน

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ผ่าน ขาบ	หมายเหตุ		ระบบไฟ	ช่าง	ตรวจ งาน	ผ่าน ขาบ	หมายเหตุ
1	กัทซี+เมहनบ			✓		13	ช่องเก็บยางอะไหล่			-	
2	ท่อไอเสีย			✓		14	มือจับในประตู 4 บาน			✓	
3	คุมล้อ			-		15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย			✓	
4	น็อตล้อ			✓		16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา			✓	
5	ยางอะไหล่			-	ไม่มี	17	แผงท้าย			✓	
6	พลาสติกใต้กันชนหน้า			-		18	ยางวงกบ			✓	
7	พลาสติกใต้กันชนหลัง			-		19	ยางขอบประตู			✓	
	ระบบไฟ			✓			ระบบแอร์			✓	
1	ไฟหน้า			✓		1	ลมแอร์			✓	
2	ไฟหลัง			✓		2	ความเย็น			✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า			✓		3	เสียงแอร์			✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง			✓		4	กลิ่น				
5	ไฟเลี้ยวแก้ว			-							
6	ไฟตัดหมอก			-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง			✓							
8	ไฟเบรก			✓							
9	ไฟถอย			✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน			✓							
11	ไฟฉุกเฉิน			✓							
12	กระจกมองข้าง			✓							
13	กระจกประตู			✓							
14	เครื่องเสียง			✓							
15	เมตร			✓							
16	เรือนไมล์			✓							

หมายเหตุ 1. กันชนหน้าทำสีมาแล้วสีเพี้ยน / 2. ไม่ล็อกยืมท้าวฝาตัวน้ำมัน / 3. ไม่ล็อกยืมเค็มขวา

4. กันชนหน้ามุดมิเตอร์ไฟหน้าแตกหัว 2 จัว / 5. ฝาท้ายไม่รอยขีดข่วนอะไหล่

ช่าง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ตรวจ/QC :

วัน/เดือน/ปี :

ผ่านขาบ :

66พรวนร

วัน/เดือน/ปี :

8/10/67