

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ Revo Smatic 2.4 J+ สี เทา ทะเบียน บข 8271 ไม้ 161919 วันที่ 8/10/17

รายการ	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ	ผ่าน	หมายเหตุ	รายการ	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ	ผ่าน	หมายเหตุ
1	แบริ่ง			✓	1. กันชนหน้าหักสลับ	33	กันชนหน้าหัก			✓	
2	พลาสติกกันกระแทก			-	2. มัลติเพล็กซ์	34	กันชนหลัง(เสริม)			✓	
3	สเกิร์ต+สไปเดอร์			-	3. ล้ออะไหล่	35	โลโก้			✓	
4	กระจกหน้า			✓	4. กันชนหน้าหัก	36	ไฟเบรค			✓	
5	โคมไฟหน้า			✓	5. ฝาถังน้ำมัน	37	จุดแล้ว			✓	
6	ขอบโคมไฟหน้า			✓	6. ไฟหน้า	38	ตัวกันสาดประตู			✓	มีที่ประตูเดิมไม่
7	โคมไฟตัดหมอก			-	7. ไฟตัดหมอก	39	ขอบในกระบะ			✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			-	8. ไฟตัดหมอก		ห้องเครื่อง			✓	
9	ไฟท้าย			-	9. ไฟท้าย	1	น็อตในห้องเครื่อง			✓	
10	เสาอากาศ			✓	10. เสาอากาศ	2	สนิมฐานเบด			✓	
11	ขอบท้ายหลังคา			✓	11. ขอบท้ายหลังคา	3	สนิมขาเบด			✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า			✓	12. ยางขอบกระจกหน้า	4	ข้อเบด			✓	
13	กระจกหน้า			✓	13. กระจกหน้า	5	แผ่นกันความร้อน			✓	
14	แผงจิ้งหรีด			✓	14. แผงจิ้งหรีด	6	ใต้ฝากระโปรง			✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			✓	15. ปลายแผงจิ้งหรีด	7	น้ำหมอน้ำ			✓	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า			✓	16. ก้านปิดน้ำฝนหน้า	8	น้ำหม้อพักน้ำ			✓	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า			✓	17. ใบปิดน้ำฝนหน้า	9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน			✓	
18	ยางรัดน้ำมัน			✓	18. ยางรัดน้ำมัน	10	ขาเบด+น็อตยึดฝากระโปรง			✓	
19	ขอบไฟหลังคา			✓	19. ขอบไฟหลังคา	11	น้ำมันเครื่อง				
20	กระจกประตู			✓	20. กระจกประตู		ภายใน			✓	
21	โคมไฟท้าย			✓	21. โคมไฟท้าย	1	เบาะหน้า			✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย			✓	22. ขอบโคมไฟท้าย	2	เบาะหลังหรือแคป			✓	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง			-	23. ก้านปิดน้ำฝนหลัง	3	พรมพื้น+ยางปูพื้น			✓	มีคู่มือ
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง			-	24. ใบปิดน้ำฝนหลัง	4	เพดาน			✓	
25	กระจกหลัง			✓	25. กระจกหลัง	5	สนิมน็อตเบาะ			✓	
26	ไฟท้าย			✓	26. ไฟท้าย	6	ช่องแอร์			✓	
27	ยางรัด			✓	27. ยางรัด	7	พลาสติกแผงประตู			✓	
28	ล้อแม็กซ์			✓	28. ล้อแม็กซ์	8	ช่องเก็บของ			✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม			✓	29. ฝาปิดที่เติมลม	9	คอนโซลหน้า			✓	
30	ฝาปิดคูลลิ่ง			-	30. ฝาปิดคูลลิ่ง	10	คอนโซลกลาง			✓	
31	ฝาถังน้ำมัน			✓	31. ฝาถังน้ำมัน	11	ฟิล์ม			✓	
32	แม็กกลายเนอร์			✓	32. แม็กกลายเนอร์	12	กล่องเก็บแว่น			✓	

มีรถส่งมา 1 คัน

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ระบบไฟ	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทซี-แมวนา			✓		13	ช่องเก็บยางอะไหล่			-	
2	ท่อไอเสีย			✓		14	มิดจ์ในประตู 4 บาน			✓	
3	คุมล้อ			-		15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย			✓	
4	น็อตล้อ			✓		16	มุด้านในฝาท้าย ขวา			✓	
5	ยางอะไหล่			-	ไม่มี	17	แผงท้าย			✓	
6	พลาสติกใต้ถนนหน้า			-		18	ยางวงกบ			✓	
7	พลาสติกใต้ถนนหลัง			-		19	ยางขอบประตู			✓	
	ระบบไฟ			✓			ระบบแอร์			✓	
1	ไฟหน้า			✓		1	ลมแอร์			✓	
2	ไฟหลัง			✓		2	ความเย็น			✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า			✓		3	เสียงแอร์			✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง			✓		4	กลิ่น				
5	ไฟเลี้ยวแก้ว			-							
6	ไฟตัดหมอก			-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง			✓							
8	ไฟเบรก			✓							
9	ไฟถอย			✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน			✓							
11	ไฟฉุกเฉิน			✓							
12	กระจกมองข้าง			✓							
13	กระจกประตู			✓							
14	เครื่องเสียง			✓							
15	เมตร			✓							
16	เรือนไมล์			✓							

หมายเหตุ

1. กันชนหน้าทำสีมาแล้วสีเพี้ยน / 2. มีกลิ่นเหม็นท่อไอเสีย / 3. มีกลิ่นเค็มจาก
 4. กันชนหน้ามีรอยขีดข่วนเล็กน้อย / 5. ฝาท้ายมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย

ช่าง :

วัน/เดือน/ปี :

ผู้ตรวจ/QC :

วัน/เดือน/ปี :

ฝ่ายขาย :

66พรวนก

วัน/เดือน/ปี :

8/10/67