

ใบตรวจสภาพ

28 พ.ค 63



รุ่นรถ ปี 2014 สี ขาว ทะเบียน 10กธ 2138 วันที่ 19/5/63
 เลขไมล์ 109087 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ รวมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MP1TFR86JE T025678 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด..... 2 พ.ค 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC</u> 800 ☒ มี ☒ ไม่มี			✓ <u>สีภายใน</u> <u>โพลีเอสเตอร์ 400</u> <u>โพลีเอสเตอร์</u>	1. ไฟหน้า	✓		✓ <u>สีภายนอก</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย 600	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี 2.000				9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		✓					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 900	✓		✓ <u>สีน้ำมัน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		✓	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	✓			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแทนบ			

ชื่อผู้จอง 608

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้าตัวถัง ข้างซ้าย

สีเบสเป็นสีเงิน, กระจกไม่รอบคัน

สีทอง = 2500 รวม 7000 + 1500 = (8500)

กันชนหน้าสีเงิน 2 ชุด



ด้านหลัง

ข้างขวา

* ใต้สปีดรีมเบสตัวถัง L

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 19 ขนาด		215/70/15
	หน้า L ☐ ยางปี 19 ขนาด		215/70/15
	หลัง R ☐ ยางปี 18 ขนาด		215/70/15
	หลัง L ☐ ยางปี 19 ขนาด		215/70/15
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		L มี ๑๐
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		๑ ชุด
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กชิลไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช้คฝาห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		