

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่น Suzuki CELERIO 1.0GL สี ขาว ทะเบียน ๒๕๖๘๒ ๒๕๖๕ วันที่ 11/11/65
 เลขโมล 84384
 เลขไมล์ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาก ☐ ไม่มี
☒ ไม่ยาก 1 เม.ย. 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ฤดูใบไม้ร่วง ☐ ธรรมชาติ ☐ ดอก
☒ ฤดูใบไม้ร่วง 1 ดอก
☐ ฤดูใบไม้ร่วง ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. คีย์การ์ด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. จินเตอร์		☒	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัตว์ลักษณะไฟฟ้า	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพันอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลัง	☒		
1. ไฟหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไซคลอป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มหมอบ		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. กันชนหลัง (เจาะ) (สี).



ข้างซ้าย

สี 1,000 / ยาง 1,400 x 4.

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 195/60R15		✓
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 79		✓
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99		✓
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99		✓
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
แม็กซ์ไฮเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี 5 ตก	✓	✓
ใช้ค้าย้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	