

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ สัฟฟารี 66 เมด ปี 2010 สี เทา ทะเบียน กธ 4543 วันที่ 18/6/62

เลขไมล์ 1269731

เลขตัวถัง MP1TFR86HAT2

เลขเครื่อง 4JK1HL7078

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 2 พ.จ 2562

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้าคลุมจุดซื้อ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>แตก L-R</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>L-R ไม่ติด</u>
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Parallel shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สับเบรกมือ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		<u>ตัว R ไม่ติด</u>
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>ตัว B ไม่เพียงพอ</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ	☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>เสียงเครื่องยนต์</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. เตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		<u>เสียงรั่วน้ำมันเครื่อง</u>
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริด			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอิฐ			

ชื่อผู้ตรวจ



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหลัง
รถชน เป็นแผล

ข้างซ้าย มีรอยบวมเป็นแผลที่เกิ้ล L
ล้อรถชน เป็นแผล
ล้อรถชน เป็นแผล



ด้านหลัง รอยรถชน เป็น
แผล, ปลั๊กวิทยุ บวมแดง
รถชน, กระจกหัก ยีรูด

ข้างขวา กระจกหัก บวมแดง

น้ำหนัก = 4000 สูง = 6000
อายุ = 2,500 ปี = 300

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....1.6.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒		
	หน้า L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒		
	หลัง R	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒		
	หลัง L	ยางปี.....18.....	ขนาด.....	245/70/16	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		