

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Mitsubishi Triton AD 2.5 GLS สี ฟ้า ทะเบียน กท 4604 00. วันที่ 25 ต.ค. 68.

แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 21 มี.ย. 69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 212,186 เลขเครื่อง D56UCP71Y61 เลขคัสชิ่ง MHTJYKA40CD023679

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			ดูหน้า L+B	1. ไฟในถัง			กลางไฟติด
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด			
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟถ่วง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			5000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			น้ำมันรั่วซึม
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			ลมแอร์ไม่เย็น
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			ฝาปิดถัง L ไม่ดี	13. กรองแอร์			
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สวิตช์สัญญาณไฟ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชั้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ			
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บัมเปอร์			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ปีกนก			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย			แผ่นสังกะสีไม่ออก	13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			


หมายเหตุเพิ่มเติม ขง 4 เส้น, จอ, เซ็นทรัลล็อก, กอหาวมาลัยเส้นของตัว, ไฟท้าย 1 แตร, ไฟเลี้ยวจากพวงมาลัย 1 ไม่ออก
 ล้อหมัก, เบาะดำขาวใส



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

- สีเทาเงิน



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง L	☒ มีคเดิม	☐ ไม่มีคเดิม	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 245 40 R 16			
	หน้า L	ยางปี 16	ขนาด 245 40 R 16			
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 245 40 R 16			
	หลัง L	ยางปี 12	ขนาด 245 40 R 16			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ไม่มีฟิล์ม			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	ไม่มีคิ้วบังแดด			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	มีเครื่องมืออะไหล่			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบมุล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	ไม่มีกระจกหน้า			
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				