

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ COROLLA ALTIS สี เทา ทะเบียน 3กข 6027 วันที่ 24 ก.ค. 65



เลขโมล 180194
 แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 15 ก.ค. 65
☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 เก้าอี้ ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่บิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี <u>เปลี่ยนใหม่ 1800</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเป็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ภายนอกชุดไฟเลี้ยว			
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัท	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1.912 ทำสีพ่นจากสี 1600
1500 ทำสีกันชนหน้า 1300

ข้างขวา



ด้านหลัง 1.912 ทำสีกันชนหลัง 1300

ข้างซ้าย

	ด้าน	สี	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
	หลัง L ☒ แม็คโคร ☐ แม็คโครแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด	✓	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 205 15 R 16	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็คโครไฮดรอลิก	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		