

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Yaris 2010 สี ขาว ทะเบียน บพ 3542 วันที่ 16/10/62

เลขไมล์ 177891 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MROG739GX067591 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
เลขเครื่อง 1KD 6503529 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 9.12.63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>		☒	<u>เบาะผ้าสีน้ำตาล</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ไฟท้าย</u>	8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ไม่ดิ่ง</u>	2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 1016


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุ้มแหนบ		
10. เบรก		
11. เช็คอัพ		




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ดีไวปรี ล้อหน้า 50 ยล
ล้อหลัง 66 ยล (ล้อเหล็ก)



ด้านหลัง กิ่งรถ 3 ล้อ ยล
ล้อหน้า 66 ยล, 3 ล้อ ยล
ล้อหลัง



ข้างขวา ดีไวปรี ล้อหน้า 50 ยล
ล้อหลัง 66 ยล, ล้อเหล็ก 3 ล้อ ยล

11 ปี : 500
ทอส = 500 2 = 4,000
11 ปี : 0,500 11 ปี : 2,000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี... 17	ขนาด... 265/50/20	✓		
	หน้า L	ยางปี... 17	ขนาด... 265/50/20	✓		
	หลัง R	ยางปี... 17	ขนาด... 265/50/20	✓		
	หลัง L	ยางปี... 17	ขนาด... 265/50/20	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				✓	สีบลูเทา 50%
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี					