

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Isuzu Hi DT-Perseus 3M ทะเบียน ฉฉ-6347 วันที่ 19/11/63
 เลขไมล์ 235,195 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐เบนซิน ☒ดีเซล ☐ไฮบริด ☒ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ไฟฟ้า ☐LPG ☐NGV ☐รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐มี ☐ไม่มี แก๊ส ☐ลงเล่ม ☐ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐มี ☐ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ตรง ☐ไม่ตรง ☐โรงงาน ☐ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐2WD ☐4WD
 เลขคาน ☐มี ☐ไม่มี ☐เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐มี..... ☐ไม่มี
 ภาษี ☐ขาด..... ☒ไม่ขาด 11 ๓.๐ ๖๕



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, คลื่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		250,000
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		3.0
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒		พิก.	4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระบุกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุหนบ			



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

* กว๊านโพธิ์ทอง

* ซ้ายฝั่ง สะดุด

๕ - ๖.๑ - 11.๕๐๐

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 19	ขนาด 15				7.๖.๒๕
	หน้า L	☐ ยางปี	ขนาด				
	หลัง R	☐ ยางปี	ขนาด				
	หลัง L	☐ ยางปี	ขนาด				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
โช๊คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลับ	☒ มี	☐ ไม่มี					