

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI ATTARGE 1.2 GLX สี ดำ ทะเบียน 4ขร 1400 ททล. วันที่ 2/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 14.77.69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์.....เลขเครื่อง.....เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี			ติดตั้ง	3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ			
18. กระจุขังปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชันวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ			
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บั้มบั้น			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปั่นนก			
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย R แตร				13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท้องว่างเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท้องว่างเกียร์			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด 195/50R15	/			
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด 19	/			
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด 19	/			
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด 19	/			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไถเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					