

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Proace 2014 สีเทา ทะเบียน 3กร 1759 วันที่ 22/9/62

เลขไมล์ 119847175166 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
เลขตัวถัง MROYZ590801143 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี
ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ..... 27 ต.ค 62 พิมพ์ ๖๖๘ ๕๐๖

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. เบาะ	☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		
6. สัญญาณไฟ	☒	
7. แอร์ (ความเป็น, กลิ่น)	☒	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี		
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี		
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		
19. ใบบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. ไฟในถัง	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		

ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟหน้า	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. ไฟสูง		☒	ขาด R
8. ไฟท้าย	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. ไฟเบรก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			



ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. น้ำมันเครื่อง	☒	
2. น้ำมันเบรก	☒	
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		
4. น้ำมันเกียร์ (AT)		
5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	
6. น้ำมันหม้อพัก	☒	
7. น้ำฉีดกระจก	☒	
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	
9. แบตเตอรี่	☒	
10. สายพาน	☒	
11. สภาพเครื่องยนต์	☒	

ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1. ลูกปืนล้อ		
2. ลูกหมากคันชัก		
3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ		
4. รอยร้าวใช้คอป		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		
6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหนุน		
10. เบรก		
11. เชื้อคอป		

ชื่อผู้ตรวจ 1๓6



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนหน้าชน,
เกา, รั้วหน้าเป็นเหล็ก
(พร้อม)

ข้างซ้าย



ด้านหลัง รถไม่รอกับชน
กันชนท้ายชนเหล็ก
(พร้อม)

ข้างขวา

2 = 6,000 , ค่าท้าย = 10,000
รวม = 16,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17	✓		
	หน้า L ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17	✓		
	หลัง R ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17	✓		
	หลัง L ยางปี.....18.....ขนาด.....265/65/17	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓ รับคิงหน้าเงิน 1200
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		