

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... ฮาราด้า 2 ... สี... สีเงิน ... ทะเบียน... กข-๙๙๖4 ... วันที่... ๒๐ มิ.ย. ๖8

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง ๒๗ มิ.ย. ๖8 แก๊ส



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท... 1ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์... ๖๘๓๓ ... เลขเครื่อง..... เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		8 ก. 2, 3 มม. 1 ลิ
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบริเตอร์รี	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		เค็ม / ง่าย
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญญาณไฟ	☒		รูปวงกลม
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บั้มบั้น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา

ประตูหน้า R = 1500



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

หน้า 4156 =

ข้าง = 1500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 223 ขนาด 185/65/15	☒		
หน้า L ยางปี 223 ขนาด 185/65/15	☒		
หลัง R ยางปี 223 ขนาด 185/65/15	☒		
หลัง L ยางปี 223 ขนาด 185/65/15	☒		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ล้อบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบดุนล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝาก้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี		