

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พิกอัพ 2016 สี เทา ทะเบียน พพ 342 วันที่ 17/5/62

เลขไมล์ 101768

เลขตัวถัง MMSCV2313001

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 2 กค 2562

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ยา</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ


1. ไฟในแก่ง	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 106


ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์


3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
5. กระจกพวงมาลัย/แลด			
6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแนบ			
10. เบรก			
11. เชื้อคัพ			




ด้านหน้า สีกระเบื้องที่
จะเก็บตัว



ข้างซ้าย มือยเมียดสีเงินแดง
ที่สี กัดลอกตัวด้าน L



ด้านหลัง



ข้างขวา

2 = 3000 1000 = 2,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี...17... ขนาด.....185/65/15	✓		
	หน้า L ยางปี...17... ขนาด.....185/65/15	✓		
	หลัง R ยางปี...17... ขนาด.....185/65/15	✓		
	หลัง L ยางปี...17... ขนาด.....185/65/15	✓		
ยางขอบกระฉาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		