

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI TRITON CAB 2.4 GLS PLUS สี เทา ทะเบียน ๑๑16 สังกัด วันที่ 10/8/68

แผ่นiplan ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☒ ชาติ 6 มิย 68
☐ ไม่ชาติ.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบรด์
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....¹ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 105172 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	กดไม่ได้	3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	สัมผัสไม่ติด	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. แบตเตอรี่	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. สายพาน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. อินเตอร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. เกอร์โบ	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. กรองแอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. สัญญาณไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		16. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคั่นชัก / คั่นส่ง	☒	☐	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		13. ก่อไอเสีย	☒	☐	
9. ไฟเบรก	☒	☐		14. ก้องอ่างเครื่อง	☒	☐	
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		15. ก้องอ่างเกียร์	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดี	☐ แม็คเลว	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คดี	☐ แม็คเลว	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คดี	☐ แม็คเลว	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คดี	☐ แม็คเลว	☐ กระทะ / ขนาด	17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 265/65R17			ดอกยางอะไหล่ปีต่ำ
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด ๙๙			
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด ๙๙			
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด ๙๙			
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
จั่วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ซิคฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				