

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ 1000cc NAV สี ดำ ทะเบียน 29 8263 วันที่ 11/3/63
 เลขไมล์ 200,299 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐เบนซิน ☐ดีเซล ☐ไฮบริด 850 ☒ภูเขา ☐ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ไฟฟ้า ☐LPG ☐NGV ☐รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐มี ☐ไม่มี แก๊ส ☐ลงเส้น ☐ไม่ลงเส้น Bookservice ☐มี ☐ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ตรง ☐ไม่ตรง ☐โรงงาน ☐ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐2WD ☐4WD
 เลขคาน ☐มี ☐ไม่มี ☐เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐มี..... ☐ไม่มี
 ภาษา ☐ขาด..... ☐ไม่ขาด..... → ไม่ติด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี			2. ไฟหน้า				
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญญาณไฟ			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			7. ไฟสูง				
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			9. ไฟหรี่ท้าย				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			10. ไฟเบรก				
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี							
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							


ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบของเหลวและห้องเครื่อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง				1. น้ำมันเครื่อง			
2. ไฟหน้าปิด				2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่			
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์			
ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ				
1. ลูกปืนล้อ							
2. ลูกหมากคันชัก							
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ							
4. โช๊คอัพ							
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค							
6. เบรก							
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)							
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)							
9. ยางหุ้มแบริด							

ชื่อผู้จอง.....
 ชื่อผู้ขาย.....


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

4 ทรงพวง
8 111000



ข้างขวา

รถ 110: 2000. 2 = 2000
Motor: 2500 ยาว: 7,000
มี 111000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 19 นิ้ว	☒	☒	ใหม่
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว			
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว			
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... ขนาด 19	☒	☒	ใหม่
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด 19			
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด 19			
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด 19			
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กไฟไลน์อร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี			
โช๊คผ่าย	☒ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี			