

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NAVARA sporttech สี ฟ้า ทะเบียน 6899 วันที่ 26/9/66



เลขใบ 6637
 แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 2667

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก
☐ ถูกใจเจริโมท ☐ ดอก
☒ ริโมท ☐ ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	/	/		1. ไฟในถัง	/	/	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ไฟหน้าปิด	/	/	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. น้ำมันเครื่อง	/	/	เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. น้ำมันเบรก	/	/	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/	/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/	/	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/	/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		6. น้ำมันพัด	/	/	
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		7. ที่ปัดน้ำฝน	/	/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		8. สภาพเครื่องยนต์	/	/	ปกติ 2230
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		9. แบตเตอรี่	/	/	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		10. สายพาน	/	/	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/	/	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		12. อินเตอร์	/	/	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		13. เทอร์โบ	/	/	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		14. แอว (ความเย็น / กลิ่น)	/	/	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		15. สัญลักษณ์ไฟ	/	/	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	/	/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		1. ลูกปืนล้อ	/	/	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		2. ลูกหมากคันชัก	/	/	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/	/	
1. ไฟหน้า	/	/		4. ใช้อัฟ	/	/	
2. ไฟหรี่หน้า	/	/		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/	/	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/	/	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/	/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/	/	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/	/		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/	/	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		9. ยางหุ้มแพน	/	/	
7. ไฟสูง	/	/		10. ครีษ	/	/	
8. ไฟท้าย	/	/		11. บั้มบั้น	/	/	
9. ไฟหรี่ท้าย	/	/		12. เพลากลาง	/	/	
10. ไฟเบรค	/	/		13. ปักน	/	/	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	/	/		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	/	/	มือ 400
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/	/					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า


ปี 2558 ราคาค่า 1,000

ข้างขวา

ปี 2558 ราคาค่า 1,300



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
				ด้าน	ไม่	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/	
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/	
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/	
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 2018	ขนาด 255/60/R18	/	/	15,000 7/10
	หน้า L	ยางปี 2018	ขนาด 255/60/R18	/	/	
	หลัง R	ยางปี 2018	ขนาด 255/60/R18	/	/	
	หลัง L	ยางปี 2018	ขนาด 255/60/R18	/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		