

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 23 06 2565

ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 4700

ยี่ห้อ-รุ่น HONDA CITY

สี สี

เลขไมล์ 136939

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ไม่มี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

เก็ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ กุญแจ 1

☒ กุญแจรีโมท 1 <คัก>

☐ รีโมทแต่ง

ระบบไฟ

Daylight ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบาะหนัง ☒ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน ทด 4

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แดร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน ตั้ง

สัญลักษณ์ไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบต ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Paddle shift ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Airbag ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ AUX ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ USB ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Navi ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ท้าย ท้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Sensor ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน ทดทั้งซ้ายขวา

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Sunroof ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน


ด้านหน้า



ด้านหลัง



ด้าน ~~ขวา~~ ^L



ด้าน ~~ขวา~~ ^R

1. รื้อเปิดประตู
2. ขนใส่กล่อง

สี 2 ชั้น = 2,000:-
ถ้าสีเปิดสี L₁ =
แบบ
น้ำมันเครื่อง

ล้อหน้า R	แม็คเดิม	<u>แม็คแดง</u>	กระทะ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ยางปี	<u>21</u>	เบอร์	<u>195 / 55 R 15</u>	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ล้อหน้า L	แม็คเดิม	<u>แม็คแดง</u>	กระทะ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ยางปี	<u>21</u>	เบอร์	<u>196 / 55 R 15</u>	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ล้อหลัง R	แม็คเดิม	<u>แม็คแดง</u>	กระทะ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ยางปี	<u>21</u>	เบอร์	<u>195 / 55 R 15</u>	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ล้อหน้า R	แม็คเดิม	<u>แม็คแดง</u>	กระทะ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน	
ล้อ L	ยางปี	<u>21</u>	เบอร์	<u>195 / 55 R 15</u>	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	<u>ฟิล์มย่น 6 มม. ทอ 4</u>
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	
ชุดเครื่องมือ	☒ มี	☐ ไม่มี	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ ไม่มี	☐ ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	☐ ไม่มี	☐ ไม่มี	
แม็กไลน์เนอร์	☐ ไม่มี	☐ ไม่มี	

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ