

ใบตรวจสภาพ

รุ่น MITSU TRITON DOUBLE CAB 2.5 GLS สี ดำ ทะเบียน กข 5412 บด วันที่ 29/08/67

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง
☒ ไม่ว่าง ๑ ๕ ๖ ๗

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดวค
☒ กุญแจรีโมท 1 ดวค
☐ รีโมท ☐ ดวค
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขใบล... เลขเครื่อง... เลขคชช...

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ตาข่ายหนัง</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	จากตัวไม่ได้อ	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	↑ 3	3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>เปลี่ยน</u>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริเตอร์รี	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่นั่งแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		12. อีเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปิกนค	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมวง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม... ห้องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน = ๑,๕๐๐




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ขนาด 1.6 ลิตร 2

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางบิ. 19 ขนาด 245/70R16	☒	☐	
	หน้า L ยางบิ. 19 ขนาด 19	☒	☐	
	หลัง R ยางบิ. 19 ขนาด 19	☒	☐	
	หลัง L ยางบิ. 19 ขนาด 19	☒	☐	
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☒	